

AVISOS A LOS MARINOS

PUBLICACIÓN QUINCENAL (16-30 SEPTIEMBRE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OCEANOGRAFÍA, HIDROGRAFÍA Y
METEOROLOGÍA
(DIGAOHM).



CONTENIDO

1. NOTAS EXPLICATIVAS
 2. AVISOS GENERALES
 3. AVISOS QUE AFECTAN A LAS CARTAS NÁUTICAS MEXICANAS
 4. RADIO AVISOS NAVAREA
 5. MODIFICACIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS
 6. NOTA HIDROGRÁFICA
 7. REPORTAR
-

Se requiere que los Comandantes y Capitanes de naves, prácticos, autoridades marítimas y civiles, comuniquen de inmediato a la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (DIGAOHM) de la Secretaría de Marina, toda la información que afecte a la navegación en costas y vías fluviales mexicanas. Por ejemplo: rocas o bajos fondos, derrelictos, obstrucciones, faros, balizas y boyas (apagadas o fuera de su sitio), errores en cartas y publicaciones o cualquier novedad que constituya un peligro a la navegación, así como de los proyectos de instalación, alteración o supresión de cualquier obra o señal marítima.

DIRECCIÓN

Secretaría de Marina-Armada de
México. Heroica Escuela Naval # 861

Edificio "B" Primer Nivel, Colonia
Los Cipreses. Alcaldía Coyoacán
C.P.04830. Ciudad de México.

CONTACTO

Tels.: (01) 229 276 22 59.
(01) 55 56 24 65 00 EXT. (8106)1445

E-mail: digaohm.navegación@semar.gob.mx
depto.ayudas.nav@gmail.com

Web: <http://digaohm.SEMAR.gob.mx/hidrografia.html>

Edita:

Secretaría de Marina-Armada de México.

Publicada en la Ciudad de México por la Secretaría de Marina.

Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos.

Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.

Para actualización de esta publicación consultar la Página:

<http://digaohm.SEMAR.gob.mx/hidrografia/avisosalosmarinos.html>

ÍNDICE

1. NOTAS EXPLICATIVAS
2. AVISOS GENERALES
3. AVISOS QUE AFECTAN A LAS CARTAS NÁUTICAS MEXICANAS
 - Índice de Cartas afectadas por Avisos Permanentes (P)
 - Índice Geográfico de afectaciones Preliminares (Pr)
 - Relación de Cartas Náuticas de Papel Nuevas y/o Nueva Edición
 - Relación de Cartas Corregida por Avisos a los Marineros
 - Relación de Cartas Revisadas.
 - Relación de Cartas Náuticas Electrónicas(S-57) Corregida por Avisos a los Marineros.
 - Relación de Cartas Náuticas Electrónicas(S-57) Revisadas.
 - Avisos de publicaciones de Cartas Náuticas de Papel obsoletas
 - Avisos de publicaciones de Cartas Náuticas Electrónicas (S-57) anteriores
 - Relación de Avisos Permanentes (P), Preliminares (Pr) y Temporales (T)
4. RADIO AVISOS NAVAREA EN IDIOMA INGLÉS
5. ACTUALIZACIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS MEXICANAS
 - Nuevas Publicaciones
 - Actualizaciones al Derrotero Mexicano
 - Actualizaciones al Cuaderno de Faros
 - Actualizaciones al Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas
6. NOTA HIDROGRÁFICA.
7. REPORTAR

SECCION 1

NOTAS EXPLICATIVAS

GENERALIDADES

Los rumbos mencionados en esta publicación son verdaderos y se cuentan de 000° a 360° a partir del norte verdadero y en sentido de las agujas del reloj. Las profundidades están referidas al nivel bajamar media inferior en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

AVISOS GENERALES

Son los Avisos Generales indicados con la letra **(G)**, son de carácter informativo, no corrigen las cartas náuticas y podrían afectar a otras publicaciones.

Se enumeran consecutiva e independientemente dentro de la publicación, separados por una fleca el número de publicación de aviso a los marinos y al final, separado por una fleca, el año en curso.

AVISOS QUE AFECTAN LAS CARTAS NÁUTICAS MEXICANAS

Esta sección presenta el índice de avisos vigentes que afectan la cartografía náutica mexicana. Se incluyen **Avisos Permanentes** de representación definitiva. Los **Avisos Preliminares** anteceden un suceso y **Avisos Temporales** duran cierto tiempo, por lo que conviene anotarlos con lápiz en la carta náutica correspondiente; según concierna, al inicio de cada aviso se le añade la letra **(P)**, **(Pr)** o **(T)**, respectivamente. Luego, se definen la(s) carta(s) afectada (s) y separado por flecas: el número consecutivo del aviso, el número de publicación del aviso a los marinos y el año en curso, también se indica el lugar donde acontece el aviso. Para los Avisos Permanentes se indican la instrucción **“Insertar”, “Eliminar”, “Modificar”, “Sustituir” o “Mover”** algún dato u objeto y se describen sus características.

Los Avisos Preliminares y Temporales se anulan por un Aviso Permanente o Temporal o por la publicación de una nueva edición.

RADIO AVISO NAVAREA

Esta publicación incluye los radios avisos NAVAREA comprendidos en el periodo del Aviso a los Marinos en idioma inglés. Los radio-avisos náuticos “NAVAREA” corresponden a los litorales mexicanos en dos áreas como se indica, Área IV: Golfo de México y Mar Caribe; Área XII: Océano Pacífico.

MODIFICACIÓN A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS MEXICANAS

En este apartado se asentarán las publicaciones afectadas y sus correcciones para que la información este vigente. Cartas nuevas o nueva edición, cancelación de cartas o publicaciones náuticas existentes.

NOTA HIDROGRÁFICA

Al final de la publicación se da una serie de instrucciones para facilitar la notificación a la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología sobre cualquier afectación que pueda suponer modificaciones a las publicaciones náuticas.

SECCIÓN 2

AVISOS GENERALES

No Hubo

SECCIÓN 3

AVISOS QUE AFECTAN A LAS CARTAS NÁUTICAS MEXICANAS.

Índice de Cartas afectadas por Avisos Permanentes (P)

N/P	Lugar - Afectación	No. Aviso	Carta afectada
1	Océano Pacífico. – Isla San Idelfonso- Baja California Sur. – Faro.	P) 275/18/2022	MX 8082, MX 8083
2	Oceánico Pacífico. – Loreto, Baja California Sur. – Faro.	P) 276/18/2022	S.M. 321.6, MX 8082, MX 8083
3	Océano Pacífico. – Punta Arena- Baja California Sur. – Faro.	P) 277/18/2022	MX 8083
4	Océano Pacífico. – Punta Arena- Baja California Sur. – Faro.	P) 278/18/2022	MX 8083
5	Oceánico Pacífico. – San José, Baja California Sur. – Faro.	P) 279/18/2022	S.M. 352, MX 8083
6	Océano Pacífico. – Isla Margarita, Baja California. – Faro.	P) 280/18/2022	S. M. 342.2, MX 8082, MX 8083
7	Océano Pacífico. – Cabo San Lucas- Baja California Sur. – Faro.	P) 281/18/2022	S.M. 352, MX 8083
8	Océano Pacífico. – San Blas- Nayarit. – Faro.	P) 282/18/2022	S.M. 414.4, S.M. 414
9	Océano Pacífico. – Zihuatanejo- Guerrero. – Faro.	P) 283/18/2022	S.M. 521.4, S.M. 521, MX 8086
10	Océano Pacífico. – Playa Ventura- Guerrero. – Faro.	P) 284/18/2022	MX 8087
11	Océano Pacífico. – Santa Cruz Huatulco- Guerrero. – Faro.	P) 285/18/2022	S.M. 622.5, S.M. 622.2
12	Océano Pacífico. – Bahía de San Lucas- Baja California Sur. – Faro.	P) 286/18/2022	S.M. 352.1

Índice Geográfico de afectaciones Preliminares (Pr)

N/P	Lugar – Afectación	No. Aviso	Carta afectada
1	Océano Pacífico. – Nayarit - Jalisco. – Trabajos.	Pr) 272/18/2022.	S. M. 421.3, S. M. 421.4
2	Golfo de México. – Yucatán. – Pecio.	Pr) 273/18/2022.	MX 92000, MX 4013
3	Golfo de México. – Progreso, Yucatán. – Pecio.	Pr) 274/18/2022.	MX 92000, MX 4013

Relación de Cartas Náuticas de Papel Nuevas Edición y/o Nueva Edición.

N/P	No. CARTA	TITULO	ESCALA	EDICION
1	MX 44100	ISLA SOCORRO Y PROXIMIDADES	1:45,000	1RA. ED. SEPTIEMBRE 2022
2	MX 44110	BAHÍA VARGAS LOZANO (ISLA SOCORRO)	1:8,000	1RA. ED. SEPTIEMBRE 2022
3	MX 63000	PUERTO ARISTA A PUERTO CHIAPAS	1:250,000	1RA. ED. SEPTIEMBRE 2022
4	MX 63100	PUERTO CHIAPAS, CHIS. Y PROXIMIDADES	1:35,000	1RA. ED. SEPTIEMBRE 2022
5	MX 63110	PUERTO CHIAPAS, CHIS.	1:10,000	1RA. ED. SEPTIEMBRE 2022
6	MX 63111	CANAL DE ACCESO A PUERTO CHIAPAS, CHIS.	1:4,000	1RA. ED. SEPTIEMBRE 2022

Relación de Cartas Corregida por Avisos a los Marineros.

No hubo.

Relación de Cartas Revisadas.

No hubo.

Relación de Cartas Náuticas Electrónicas(S-57) Nuevas y/o Nueva Edición.

N/P	No. CARTA	TITULO	ESCALA	FECHA DE VALIDACION
1	MX444100.000	ISLA SOCORRO Y PROXIMIDADES	45 000	20 SEPTIEMBRE 2022
2	MX544110.000	BAHÍA VARGAS LOZANO (ISLA SOCORRO)	8 000	20 SEPTIEMBRE 2022
3	MX363000.000	PUERTO ARISTA A PUERTO CHIAPAS	180 000	21 SEPTIEMBRE 2022
4	MX463100.000	PUERTO CHIAPAS, CHIS. Y PROXIMIDADES	22 000	20 SEPTIEMBRE 2022
5	MX563110.000	PUERTO CHIAPAS, CHIS.	8 000	21 SEPTIEMBRE 2022
6	MX663111.000	CANAL DE ACCESO A PUERTO CHIAPAS, CHIS.	3 500	21 SEPTIEMBRE 2022

Relación de Cartas Náuticas Electrónicas(S-57) Corregida por Avisos a los Marineros.

No hubo.

Relación de Cartas Náuticas Electrónicas(S-57) Revisadas.

No hubo.

Avisos de publicaciones de Cartas Náuticas de Papel obsoletas.

N/P	No. CARTA	TITULO	ESCALA	EDICION
1	S.M. 403.2	ISLA SOCORRO	1:30,000	1RA. ED. MAYO 2001/REIMP. CORREG. HASTA A.M. FEBRERO 2008
2	S.M. 403.1	BAHÍA VARGAS LOZANO (ISLA SOCORRO)	1:5,000	1RA. ED. MAYO 2001/REIMP. CORREG. HASTA A.M. SEPTIEMBRE 2021
3	S.M. 634.4	PUERTO CHIAPAS A BOCA DEL RÍO SUCHIATE	1:30,000	1RA. ED. JULIO 2014/ CORREG. HASTA A.M. ENERO 2017
4	S.M. 634.1	PUERTO CHIAPAS, CHIS.	1:10,000	5TA. ED. AGOSTO 2014/REIMP. CORREG. HASTA A.M. ENERO 2017
5	S.M. 634.2	CANAL DE ACCESO A PUERTO CHIAPAS, CHIS.	1:3,500	5TA. ED. ENERO 2015/REIMP. CORREG. HASTA A.M. MARZO 2017

Avisos de publicaciones de Cartas Náuticas Electrónicas (S-57) anteriores.


N/P	No. CARTA	TITULO	ESCALA	FECHA DE VALIDACION
1	MX404032.000	ISLA SOCORRO	22 000	27 ABRIL 2010
2	MX504031.000	BAHÍA VARGAS LOZANO (ISLA SOCORRO)	4 000	29 MARZO 2021
3	MX406344.000	PUERTO CHIAPAS A BOCA DEL RÍO SUCHIATE	22 000	10 OCTUBRE 2014
4	MX506341.000	PUERTO CHIAPAS, CHIS.	8 000	10 OCTUBRE 2014
5	MX606342.000	CANAL DE ACCESO A PUERTO CHIAPAS, CHIS.	3 500	10 OCTUBRE 2014

Relación de Avisos Permanentes (P), Preliminares (Pr) y Temporales (T)

Pr) 272/18/2022. Océano Pacífico. – Nayarit - Jalisco. – Trabajos.

De acuerdo a los trabajos de levantamientos hidrográficos en las proximidades de la desembocadura del Río Ameca, en los límites de los estados de Nayarit y Jalisco. Se detectó que la línea de costa sufrió modificaciones por el asolvamiento de sedimentos arrastrados por el río Ameca. Se recomienda tomar precauciones en las inmediaciones de las siguientes coordenadas:

Coordenadas geográficas		
#	Latitud	Longitud
1	20° 40' 33.03" N	105° 17' 57.75" W
2	20° 40' 51.29" N	105° 17' 24.83" W
3	20° 40' 13.82" N	105° 16' 30.25" W
4	20° 39' 43.00" N	105° 17' 25.11" W




Por seguridad evitar la navegación en las cercanías del área establecida.

Carta: S. M. 421.3, S. M. 421.4
Fuente: SEMAR. Fecha 19/09/2022

Pr) 273/18/2022. Golfo de México. – Yucatán. – Pecio.


En relación al Aviso a los Marineros 56/12/74, referente al naufragio localizado en las inmediaciones del Cuyo, Yucatán, deberá considerarse como un peligro para la navegación, en las siguientes coordenadas:

Insertar 21° 38' 02.40"N 87° 50' 04.20"W 

Cartas: MX 92000, MX 4013
Fuentes: SEMAR Fecha: 20/09/2022

Pr) 274/18/2022. Golfo de México. – Progreso, Yucatán. – Pecio.



En relación al Aviso a los Marineros SCT-09-126-2005, referente al naufragio buque pesquero nacional "CUAUHTEMOC 1", localizado en las inmediaciones de Progreso, Yucatán, deberá considerarse como un peligro para la navegación, en las siguientes coordenadas:

Insertar 21° 52' 00"N 88° 30' 00"W 

Cartas: MX 92000, MX 4013
Fuentes: SEMAR Fecha: 20/09/2022

P) 275/18/2022. Océano Pacífico. – Isla San Idelfonso- Baja California Sur. – Faro.



Faro Isla San Idelfonso, cambio de características luminosas.

26°37'43.95"N 111°25'44.21"W  FI(4)10M **Modificar**  FI(4)16s17m11M

Carta: MX 8082, MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 276/18/2022. Océano Pacífico. – Loreto, Baja California Sur. – Faro.



Faro Loreto, cambio de coordenadas geográficas y características luminosas.

26°01'21.54"N 111°20'35.98"W **Mover** 26°00'54.17"N 111°20'24.62"W
 FI(2)10s14m10M **Modificar**  FI(2)10s24m10M

Carta: S.M. 321.6, MX 8082, MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 277/18/2022. Océano Pacífico. – Punta Arena- Baja California Sur. – Faro.



Faro Punta Arena de la Ventana, cambio de características luminosas.

24°03'35.40"N 109°49'57.33"W  FI(3)32M **Modificar**  FI(3)12s22m20M

Carta: MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 278/18/2022. Océano Pacífico. – Punta Arena- Baja California Sur. – Faro.



Faro Punta Arena de la Rivera, cambio de características luminosas.

23°33'12.79"N 109°28'11.01"W  FI(4)10M **Modificar**  FI(4)16s20m24M

Carta: MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 279/18/2022. Océano Pacífico. – San José, Baja California Sur. – Faro.

Faro San José del Cabo, cambio de coordenadas geográficas y características luminosas.

23°03'50.01"N 109°39'55.01"W **Mover** 23°03'50.92"N 109°39'55.26"W
 FI(2)10s36m15M **Modificar**  FI(2)10s36m24M

Carta: S.M. 352, MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 280/18/2022. Océano Pacífico. – Isla Margarita, Baja California. – Faro.



Faro Cabo Tosco, cambio de coordenadas geográficas.

24°18'34.0" N 111°42'40.0" W **Mover**  24°18'35.81 N 111°42'42.22 W

Carta: S. M. 342.2, MX 8082, MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 281/18/2022. Océano Pacífico. – Cabo San Lucas- Baja California Sur. – Faro.



Faro Punta Cabeza de Ballena, cambio de características luminosas.

22°54'12.51"N 109°50'35.88"W  FI(3)10M **Modificar**  FI(3)12s40m26M

Carta: S.M. 352, MX 8083
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 282/18/2022. Océano Pacífico. – San Blas- Nayarit. – Faro.



Faro San Blas, cambio de características luminosas.

21°32'11.58"N 105°17'43.89"W  FI(2)10s44m25M **Modificar**  FI(2)10s44m18M

Carta: S.M. 414.4, S.M. 414
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 283/18/2022. Océano Pacífico. – Zihuatanejo- Guerrero. – Faro.



Faro Punta Garrobo, cambio de características luminosas.

17°36'50.51"N 101°33'24.80"W  FI(3)12s115m21M **Modificar**  FI(3)12s115m17.5M

Carta: S.M. 521.4, S.M. 521, MX 8086
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 284/18/2022. Océano Pacífico. – Playa Ventura- Guerrero. – Faro.



Faro Punta Acamama, cambio de características luminosas.

16°32'08.47"N 98°54'27.73"W  FI(3)15m10M **Modificar**  FI.10s15m20M

Carta: MX 8087
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 285/18/2022. Océano Pacífico. – Santa Cruz Huatulco- Guerrero. – Faro.



Faro Huatulco, cambio de características luminosas.

15°44'17.20"N 96°07'42.34"W  FI(3)18s60m15M **Modificar**  FI(2)10s40m16M

Carta: S.M. 622.5, S.M. 622.2
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

P) 286/18/2022. Océano Pacífico. – Bahía de San Lucas- Baja California Sur. – Faro.

Faro Cabo Falso, cambio de características luminosas.

22°52'40.05"N 109°57'35.16"W  FI.6s190m30M **Modificar**  FI.6s190m24M

Carta: S.M. 352.1
Fuente: SEMAR. Fecha 22/09/2022.

T) 287/18/2022. Golfo de México. – Isla Lobos, Veracruz. – Baliza.

Baliza Pozo Isla Lobos, temporalmente fuera de servicio.

Coordenadas geográficas	
Latitud	Longitud
21° 28' 38.52" N	97° 13' 15.40" W

Carta: S. M. 811.3, S.M. 811.2
Fuente: SEMAR. Fecha 20/09/2022

T) 288/18/2022. Golfo de México. – Tabasco - Veracruz. – Trabajos.

Trabajos relativos a “**Estudios Geofísicos y Geotécnicos Emergentes costa afuera para la infraestructura temporal de Perforación**”, Realizados por las embarcaciones Geo Explorer y GALEM-I:

Embarcación	Localización	Coordenadas geográficas	
		Latitud	Longitud
GEO EXPLORER	SUKUUM-1EXP	18° 35' 30.68" N	93° 13' 21.32" W
	KUKUPKIL-1EXP	18° 44' 08.46" N	93° 07' 09.38" W
	AMISTILI-1EXP	20° 43' 28.78" N	96° 50' 09.85" W
	TEMO-1EXP	18° 25' 25.69" N	94° 15' 25.80" W
	MACUIL-101DEL	18° 29' 09.49" N	93° 36' 12.40" W
GALEM-II	BINAK-1EXP	18° 31' 13.55" N	94° 16' 19.69" W
	OGACHI-1EXP	18° 39' 49.12" N	92° 55' 17.01" W

Por su seguridad evitar la navegación en un radio de 1 MN del área establecida por los trabajos

Carta: S. M. 840, MX-4013

Fuente: SEMAR. Fecha 29/09/2022

SECCIÓN 4

MEXICO NAVAREA IV (GULF OF MEXICO) IN FORCE WARNINGS SEPTEMBER 2022.				
48/22	CUYO, YUCATAN MX-92200, MX-4013 CHART 28210 WRECK OF FISHING VESSEL 21-38.04N 087-50.07W.			
49/22	PROGRESO, YUCATAN MX-92200, MX-4013 CHART 28210 WRECK OF FISHING VESSEL 21-52.0N 088-30.0W.			
50/22	TABASCO - VERACRUZ MX 4013 CHART 28310 WORKS RELATED TO "EMERGING OFFSHORE GEOPHYSICAL AND GEOTECHNICAL STUDIES FOR TEMPORARY DRILLING INFRASTRUCTURE", CARRIED OUT BY THE GEO EXPLORER AND GALEM-I VESSELS:			
	VESSELS	Location	GEOGRAPHIC COORDINATES	
			Latitude	
			Longitude	
	GEO EXPLORER	SUKUUM-1EXP	18° 35' 30.68" N	93° 13' 21.32" W
		KUKUPKIL-1EXP	18° 44' 08.46" N	93° 07' 09.38" W
		AMISTILI-1EXP	20° 43' 28.78" N	96° 50' 09.85" W
		TEMO-1EXP	18° 25' 25.69" N	94° 15' 25.80" W
		MACUIL-101DEL	18° 29' 09.49" N	93° 36' 12.40" W
	GALEM-II	BINAK-1EXP	18° 31' 13.55" N	94° 16' 19.69" W
		OGACHI-1EXP	18° 39' 49.12" N	92° 55' 17.01" W

MEXICO NAVAREA XII
(PACIFIC OCEAN) IN FORCE WARNINGS SEPTEMBER 2022.

59/22	NAYARIT – JALISCO S. M. 421.3, S. M. 421.4 CHART 21338 SHOALS LOCATED: 20-40.25 N 105-17.31 W 20-40.47 N 105-17.32 W 20-40.68 N 105-17.10 W
60/22	PUNTA ARENA, BAJA CALIFORNIA SUR MX-8083 CHART 21120 PUNTA ARENA DE LA VENTANA LIGHTHOUSE 24-03.59N 109-49.95W CHANGED TO FLASH THREE 12 SECONDS 22 METRES 20 MILES
61/22	PUNTA ARENA, BAJA CALIFORNIA SUR MX-8083 CHART 21120 PUNTA ARENA DE LA RIVERA LIGHTHOUSE 23-33.21N 109-28.18W CHANGED TO FLASH FOUR 16 SECONDS 20 METRES 24 MILES
62/22	SAN JOSE, BAJA CALIFORNIA SUR MX-8083 CHART 21120 SAN JOSE DEL CABO LIGHTHOUSE 23-03.85N 109-39.92W CHANGED TO FLASH TWO 10 SECONDS 36 METRES 24 MILES
63/22	MARGARITA ISLAND, BAJA CALIFORNIA SUR S.M. 342.2, MX-8082 CHART 21121 CABO TOSCO LIGHTHOUSE MOVED 0.05 MILES NORTH TO 24-18.59N 111-42.70W.
64/22	CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR MX-8083 CHART 21126 PUNTA CABEZA DE BALLENA LIGHTHOUSE CHANGED TO FLASH THREE 12 SECONDS 40 METRES 26 MILES.
65/22	ZIHUATANEJO, GUERRERO MX-8086 CHART 21020 PUNTA GARROBO LIGHTHOUSE 17-36.84N 101-33.41W CHANGED TO FLASH THREE 12 SECONDS 115 METRES 17.5 MILES.
66/22	VENTURA BEACH, GUERRERO MX-8087 CHART 21023 PUNTA ACAMAMA LIGHTHOUSE 16-32.14N 98-54.46W CHANGED TO FLASH ONE 10 SECONDS 15 METRES 20 MILES.
67/22	SAN LUCAS BAY, BAJA CALIFORNIA SUR MX-8083 CHART 21126 CABO FALSO LIGHTHOUSE 22-52.66N 109-57.58W CHANGED TO FLASH ONE 6 SECONDS 190 METRES 24 MILES

SECCIÓN 5

ACTUALIZACIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS MEXICANAS.

Nuevas publicaciones.

No hubo.

Actualizaciones al Derrotero Mexicano.

No hubo.

Actualizaciones al Cuaderno de Faros.

No hubo.

Actualizaciones al Catálogo de cartas y publicaciones náuticas.

Con fecha 1 de Octubre 2022 se actualizo el catálogo de cartas y publicaciones nauticas.

SECCIÓN 6

NOTA HIDROGRÁFICA

No Hubo

SECCIÓN 7

REPORTAR

1. Se solicita a los comandantes y capitanes de naves, prácticos y autoridades marítimas y civiles, comuniquen de inmediato y por la vía más rápida, a la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina (DIGAOHM), toda información que afecte a la navegación en nuestras costas y vías fluviales; por ejemplo: rocas o bajos fondos, derrelictos, obstrucciones, faros y boyas apagadas, boyas fuera de su sitio, errores en cartas y publicaciones o cualquier otra novedad que constituya un peligro a la navegación, así como de los proyectos de instalación, alteración o supresión de cualquier obra o señal marítima.
2. Cuando se den situaciones geográficas, indíquense cómo ha sido obtenida la posición. Si ha sido por un equipo GPS, debe mencionarse si el GPS está programado para trabajar con el Datum (WGS84) o si esta reportado con algún otro Datum diferente.
3. Los reportes de sonda se incluirán el valor de la sonda corregida por el calado, la hora y la fecha de la observación.

**REPORTE DE INFORMACIÓN QUE AFECTA
LA CARTOGRAFÍA Y PUBLICACIONES**

Fecha

Nombre del informador

E-mail o teléfono de contacto

DATOS REFERENTES A LA ANOMALÍA

Posición

Latitud

Longitud

Datum

Título de la carta

Número

Fecha de edición

Último aviso

Detalles de la anomalía

Documentos adjuntos

Marque la casilla si desea ser mencionado como fuente de esta información

ENTREGAR ESTE REPORTE EN LAS INSTALACIONES NAVALES MÁS CERCANAS O ENVIARLO AL DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OCEANOGRAFÍA, HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA (SECRETARÍA DE MARINA, HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR NÚM.861, EDIFICIO "B" 1/ER NIVEL, COL. LOS CIPRESES, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.04830), O POR CORREO ELECTRÓNICO A:
digaohm.navegacion@semar.gob.mx ó depto.ayudas.nav@gmail.com